

SKY-LM08X ニッサン車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

- SKY-BKTY01
- SKY-BKHC02
- SKY-BKSZ01
- SKY-BKSZ02

2026年6月5日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
エクストレイル	2013/12～2022/07	T32	SKY-BKTY01	※1
	2022/07～	T33	SKY-BKTY01	
エルグランド	2010/08～	E52	SKY-BKTY01	※1
キックス	2020/06～	P15	SKY-BKTY01	※1
サクラ	2022/05～	B6AW	SKY-BKTY01	
シーマ	2009/11～2022/08	Y51	SKY-BKTY01	※1
シルフィ	2003/02～2005/12	G10	SKY-BKTY01	※1
ジューク	2010/06～2020/06	F15	SKY-BKTY01	※1 ※GENTEX製純正ルームミラー付車に限る
スカイライン (クーペ含む)	2003/01～2004/11	V35	SKY-BKTY01	※1
	2014/02～	V37	SKY-BKTY01	※1 ※ハイビームアシスト無し車に限る
スカイライン クロスオーバー	2009/07～2016/06	J50	SKY-BKTY01	※1
ステージア	2003/10～2004/08	M35	SKY-BKTY01	※1
セレナ	2013/12～2017/03	C26	SKY-BKTY01	※1
	2016/08～2022/12	C27、GC27、GFC27、GNC27、CFNC27 GFNC27	SKY-BKTY01	※2
	2022/12～	C28	SKY-BKHC02	※3
タウンボックス	2014/02～2015/03	DS64W	SKY-BKSZ02	※8 ※取付け後に室内ランプが使用出来なくなります
ティアナ	2003/02～2005/12	J31	SKY-BKTY01	※1
デイズ	2019/03～	B44W、B45W、B46W、B47W、B48W	SKY-BKTY01	※1
デイズルークス	2014/02～2020/02	B21A	SKY-BKTY01	※1 ※純正ルームミラースタンド流用に限る
ノート	2020/12～	E13、SNE13	SKY-BKHC02	※3
フーガ フーガハイブリッド	2009/11～2022/08	Y51	SKY-BKTY01	※1
フェアレディ Z	2002/07～2005/08	Z33	SKY-BKTY01	※1
	2022/08～	RZ34	SKY-BKTY01	※1
プリメーラ	2003/07～2005/12	P12	SKY-BKTY01	※1
プレサージュ	2003/06～2004/10	U31	SKY-BKTY01	
ムラーノ	2010/02～2015/04	Z51	SKY-BKTY01	
モコ	2000/12～2004/04	MG21S	SKY-BKSZ02	※8 ※取付け後に室内ランプが使用出来なくなります
	2002/04～2006/01	MG21S、MG22S	SKY-BKSZ01	※5
ルークス	2020/03～2025/10	B44A、B45A、B48A、B47A	SKY-BKTY01	※1
	2025/10～	BB1A、BB2A、BB5A、BB6A	SKY-BKTY01	※1
NT100クリッパーバン クリッパートラック	2013/12～	DR17V、DR16T	SKY-BKSZ02	※6 ※7
NV100クリッパーリオ	2013/12～	DR17W、DR64W	SKY-BKSZ02	※6 ※7
NV350	2012/06～2017/07	E26	SKY-BKTY01	※2
	2017/07～	E26	SKY-BKTY01	※2

※注意事項

- 1) SKY-BKTY01
 - ※1 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
 - ※2 純正ルームミラーがウェッジマウントに限る
- 2) SKY-BKHC02
 - ※3 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
 - ※4 安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。
- 3) SKY-BKSZ01
 - ※5 ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。
 - また、セーフティセンサーカバーと干渉する場合は、セーフティセンサーの樹脂カバーを一部カットする必要があります。

4) SKY-BKSZ02

- ※6 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※7 ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。
- ※8 お取付け後に室内ランプが使用出来なくなる場合があります。