

SKY-LM08X マツダ車用ブラケット適合情報

[参考品番]

SKY-BKTY01 = 標準ブラケット

SKY-BKHC02 = MR-KIT05

SKY-BKSZ01 = MR-KIT04A

SKY-BKSZ02 = MR-KIT15

2026年2月3日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
CX-3	2015/02～	DK系	SKY-BKTY01	
	2015/02～	DK系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
CX-5	2006/12～	KE系、KF系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
	2006/12～	KE系、KF系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
CX-7	2006/12～2011/12	ER3P	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
CX-8	2017/02～	KG系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
MAZDA2	2019/09～	DJ系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
MAZDA6セダン	2019/08～	GJ2AP、GJ2FP、GJ5FP、GJEFP	SKY-BKHC02	
MAZDA6ワゴン	2019/08～	GJ2AW、GJ2FW、GJ5FW、GJEFW	SKY-BKHC02	
MPV	2005/02～2016/03	LY3P	SKY-BKTY01	
RX-8	2008/03～2013/04	SE3P	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
アクセラ アクセラスポーツ	2013/11～2017/08	BK系、BL系、BM系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
	2017/09～2019/05	BK系、BL系、BM系	SKY-BKTY01	
	2017/09～2019/05	BK系、BL系、BM系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
アテンザ	2008/01～2012/11	GH系	SKY-BKTY01	
	2012/11～2019/07	GJ系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
	2012/11～2019/07	GJ系	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
アテンザスポーツ	2005/06～2008/01	GH系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
	2002/06～2008/01	GJ系	SKY-BKTY01	
アテンザワゴン	2012/11～2019/07	GY3W、GYEW	SKY-BKTY01	
	2012/11～2019/07	GY3W、GYEW	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
キャロル	2015/01～	HB36S、HB37S、HB97S	SKY-BKSZ02	※取付け後に室内ランプが使用出来なくなります
スクラムワゴン	1999/12～	DG17W、DG52、DG62W、DG64W	SKY-BKSZ02	※取付け後に室内ランプが使用出来なくなります
デミオ	2002/08～2007/07	DE系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
	2006/02～2007/07	DY3W、DY5W	SKY-BKTY01	
	2014/09～2019/07	DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、DJ5FS、DJLAS DJLFS	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
		DJ3AS、DJ3FS、DJ5AS、DJ5FS、DJLAS DJLFS	SKY-BKHC02	※i-ACTIVSENSE付車に限る
ビアンテ	2008/07～2018/03	CC3AW、CCEAW、CCEFW	SKY-BKTY01	
フレア	2012/10～	MJ34S、MJ44S、MJ55S、MJ95S	SKY-BKSZ01	
フレアワゴン	2012/06～	MM21S、MM32S、MM42S、MM53S	SKY-BKSZ01	
フレアクロスオーバー	2014/01～	MS31S、MS41S、MS52S、MS92S	SKY-BKSZ01	
プレマシー	2008/03～2018/03	CR系、CW系	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
ベリーサ	2004/07～2015/10	DC5R、DC5W	SKY-BKTY01	※雨滴センサー無し及び別体タイプに限る
ロードスター	2005/08～2023/12	NCEC、ND5RC、ND5RE、NDERC	SKY-BKTY01	

※注意事項

1) SKY-BKTY01

- ・オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ・雨滴センサー無し及び雨滴センサー別体タイプのみ適合となります。

2) SKY-BKHC02

- ・オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ・安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

3) SKY-BKSZ01

- ・ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。
- また、セーフティセンサーカバーと干渉する場合は、セーフティセンサーの樹脂カバーを一部カットする必要があります。

4) SKY-BKSZ02

・お取付け後に室内ランプが使用出来なくなる場合があります。