

SKY-LM08X スズキ車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

- SKY-BKSZ01
- SKY-BKSZ02
- SKY-BKSZ03
- SKY-BKSZ04
- SKY-BKTY01

2026年6月5日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
アルト	2009/12～2021/12	HA25#、HA36#	SKY-BKSZ02	※2
	2021/12～	HA37S、HA97S	SKY-BKSZ01	※1
アルトエコ	2015/03～2018/11	HA36S	SKY-BKSZ02	※2
アルトラパン (ショコラ含む)	2002/01～2008/10	HE21	SKY-BKSZ02	※2
	2008/11～	HE22S、HE33S	SKY-BKSZ01	※1
アルトラパンLC	2022/06～	HE33S	SKY-BKSZ01	※1
アルトワークス	2015/12～2021/12	HA36S	SKY-BKSZ02	※2
イグニス	2016/02～	FF21S	SKY-BKSZ01	※1
エスクード	2015/10～	YE21S、YD21S、YEA1S、YEH1S	SKY-BKTY01	
エブリイ	1999/01～	DA17V、DA52V、DB52V、DA62V、DA64V	SKY-BKSZ02	※2
エブリイワゴン	1999/06～	DA17W、DA52W、DA62W、DA64W	SKY-BKSZ02	※2
MRワゴン	2001/11～2005/12	MF21S	SKY-BKSZ02	※2
	2006/01～2016/03	MF23S、MF33S	SKY-BKSZ01	※1
SX4	2006/07～2014/11	YA11S、YA41S、YB11S、YB41S	SKY-BKTY01	
SX4SCROSS	2015/02～2020/11	YA22S、YB22S	SKY-BKTY01	
キザシ	2009/10～2015/11	RE91S、RF91S	SKY-BKTY01	
キャリイ	1999/01～	DA52T、DB52T、DA62T、DA63T、DA65T	SKY-BKSZ02	※2
スーパーキャリイ	2018/05～	DA16T	SKY-BKSZ02	※2
クロスビー	2017/12～	MN71S	SKY-BKSZ01	※1
Kei	1998/10～2009/10	HN11S、HN12S、HN21S、HN22S	SKY-BKSZ02	※TOKAIDENSO製純正ルームミラー付車に限る ※2
Keiスポーツ	2000/10～2003/09	HN11S、HN21S、HN22S	SKY-BKSZ02	※TOKAIDENSO製純正ルームミラー付車に限る ※2
Keiワークス	2002/11～2009/10	HN22S	SKY-BKSZ02	※TOKAIDENSO製純正ルームミラー付車に限る ※2
ジムニー	2018/07～	JB64W	SKY-BKSZ04	※4
ジムニーシエラ	2018/07～	JB74W	SKY-BKSZ04	※4
ジムニーノマド	2025/04～	JC74W	SKY-BKSZ04	※4
スイフト (スポーツ含む)	2010/09～2017/01	ZC32S、ZC72S、ZD72S	SKY-BKTY01	
	2017/01～	ZC33S、ZC83S、ZD53S、ZD83S、ZC13S、ZC43S、ZC53S	SKY-BKSZ01	※1
	2023/12～	ZCEDS、ZCDDS、ZDDDS、ZDEDS	SKY-BKSZ01	※1
スプラッシュ	2008/01～	XB32S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシア	2017/12～	MK32S、MK42S、MK53S、MK94S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシアカスタム	2013/06～2017/10	MK32S、MK42S	SKY-BKSZ01	※1
	2017/12～	MK53S、MK54S、MK94S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシアカスタムZ	2016/12～2017/12	MK42S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシアギア	2018/12～	MK53S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシアギア マイスタイル	2021/12～	MK53S	SKY-BKSZ01	※1
スペーシアベース	2022/08～	MK53V	SKY-BKSZ01	※1
セルボ	2006/11～2009/12	HG21S	SKY-BKSZ01	※1
ソリオ	2011/01～	MA15S、MA26S、MA27S、MA36S、MA37S、MA46S、MA47S	SKY-BKSZ01	※1
ソリオバンディッド	2012/06～	MA15S、MA36S、MA37S、MA46S、MA47S	SKY-BKSZ01	※1
	2015/08～	MA36S、MA46S	SKY-BKSZ01	※1
ツイン	2003/01～2005/12	EC22S	SKY-BKSZ02	
ハスラー	2014/01～2020/01	MR31S、MR41S	SKY-BKSZ01	※1
	2020/01～	MR52S、MR92S	SKY-BKSZ01	※1

パレット	2008/01～2013/02	MK21S	SKY-BKSZ01	※1
フロンクス	2024/10～	WDB3S、WEB3S	SKY-BKSZ03	※3
ワゴン R ワゴン R スティングレー	2003/09～	MH21S、MH22S、MH23S、MH34S、 MH35S、MH44S、MH55S、MH85S、 MH95S	SKY-BKSZ01	※1
ワゴン R / R R	2002/11～2009/10	MC11、MC12、MC21、MC22S	SKY-BKSZ02	※TOKAIDENSO製純正ルームミラー付車に限る ※2
ワゴン R カスタム Z	2022/08～	MH55S、MH95S	SKY-BKSZ01	※1
ワゴン R スマイル	2021/09～	MX81S、MX91S	SKY-BKSZ01	※1

※注意事項

1) SKY-BKSZ01

- ※1 付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。
また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。

2) SKY-BKSZ02

- ※2 室内ランプカバーが干渉する場合は、大きさに合わせ一部カバーを削る必要があります。

3) SKY-BKSZ03

- ※3 付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。
また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。

4) SKY-BKSZ04

- ※4 付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。
また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。