

SKY-LM08X    ダイハツ車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

SKY-BKTY01

SKY-BKSZ02

2026年6月5日現在

| 車種                        | 年式              | 型式                                                  | ブラケット      | 備考                     |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|
| アトレー<br>アトレーワゴン           | 2005/05～        | S700V、S700W、S710V、S710W、<br>S320G、S321G、S330G、S331G | SKY-BKSZ02 | ※1 ※2                  |
| コペン                       | 2014/06～        | LA400K                                              | SKY-BKTY01 |                        |
| ハイゼットカーゴ                  | 2004/12～        | S700V、S710V、S320V、S321V、<br>S330V、S331V             | SKY-BKSZ02 | ※1 ※2                  |
| ハイゼット                     | 全車              | S200/S210系、S500/S510系                               | SKY-BKSZ02 | ※1                     |
| ハイゼットトラック                 | 2014/09～        | S500P、S510P                                         | SKY-BKSZ02 | ※3                     |
| ミラココア                     | 2009/08～2018/03 | L675、L685                                           | SKY-BKTY01 | ※プラスGモニター内蔵ルームミラー付車に限る |
| ブーン                       | 2010/02～2016/04 | M600S、M601S、M610S                                   | SKY-BKTY01 |                        |
| グランマックスカーゴ<br>グランマックストラック | 2020/09～        | S403V、S413P                                         | SKY-BKSZ02 | ※2                     |

※注意事項

1) SKY-BKSZ02

- ※1    付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。  
      また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。
- ※2    室内ランプカバーが干渉する場合は、大きさに合わせ一部カバーを削る必要があります。
- ※3    オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。