

SKY-LM08X ホンダ車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

SKY-BKHC01

SKY-BKHC02

SKY-BKHC03

SKY-BKTY01

2026年6月5日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
アクティバン	2015/03～2018/07	HH5、HH6	SKY-BKHC01	※1
アクティトラック	2009/12～2021/04	HA8、HA9	SKY-BKHC01	※1
アコード アコードハイブリッド	2002/10～2013/03	CL7、CL8、CL9	SKY-BKTY01	※7
アコードワゴン	2002/10～2008/12	CM2、CM3	SKY-BKTY01	※7
インサイト	2018/12～2022/08	ZE4	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
ヴェゼル ヴェゼルハイブリッド	2013/12～2018/01	RU1、RU2、RU3、RU4	SKY-BKTY01	※7
	2013/12～2021/03	RU1、RU2、RU3、RU4	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
	2021/04～	RV3、RV4、RV5、RV6	SKY-BKHC03	※HondaSENING付車に限る ※5
エアウェイブ	2005/04～2010/08	GJ1、GJ2	SKY-BKTY01	※7
エディックス	2004/07～2009/08	BE1、BE2、BE3、BE4	SKY-BKTY01	※7
エリシオン	2004/05～2013/10	RR1、RR2、RR3、RR4、RR5、RR6	SKY-BKTY01	※7
S 6 6 0	2015/04～2021/03	JW5	SKY-BKTY01	※7
N-B O X N-B O X カスタム N-B O X + N-B O X + カスタム N-B O X スラッシュ	2017/09～2023/10	JF3、JF4	SKY-BKHC01	※2
	2023/10～	JF5、JF6	SKY-BKHC01	
N-O N E	2012/11～	JG1、JG2、JG3、JG4、JG5	SKY-BKHC01	※2
N-W G N	2013/11～	JH1、JH2、JH3、JH4	SKY-BKHC01	※2
オデッセイ オデッセイハイブリッド	2003/10～2013/10	RB1、RB2、RB3、RB4	SKY-BKTY01	※7
	2013/11～2017/10	RC1、RC2、RC4	SKY-BKTY01	※7
	2013/11～2021/12	RC1、RC2、RC4	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
	2023/12～	6AA-RC5	SKY-BKHC03	※5
クロスロード	2007/02～2010/08	RT1、RT2、RT3、RT4	SKY-BKTY01	※7
ザッツ	2002/02～2007/10	JD1、JD2	SKY-BKHC01	※1
ジェイド	2015/02～2020/07	FR4、FR5	SKY-BKTY01	※7
シビック	2005/09～2010/10	FD1、FD2、FD3	SKY-BKTY01	※7
	2015/12～2019/12	FC1、FK2、FK7、FK8	SKY-BKTY01	※7
	2015/12～2019/12	FC1、FK2、FK7、FK8	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
	2020/01～2021/06	FC1、FK7、FK8	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
シャトル シャトルハイブリッド	2015/05～2022/08	GK8、GK9、GP7、GP8	SKY-BKTY01	※ハイビームサポート付車は除く ※6
C R - V	2006/10～2016/08	RE#、RM#	SKY-BKTY01	※7
	2018/08～2022/08	RW1、RW2	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
C R - V ハイブリッド	2018/11～2022/08	RT5、RT6	SKY-BKHC02	※HondaSENING付車に限る ※3 ※4
ステップワゴン ステップワゴンスパーダ	2005/05～2009/10	RG1、RG2、RG3、RG4	SKY-BKTY01	※7
	2009/10～2015/03	RK1、RK2、RK5、RK6	SKY-BKTY01	※7 ※8
	2015/04～2022/05	RP1、RP2、RP3、RP4、RP5	SKY-BKTY01	※7
ストリーム	2006/07～2014/05	RN6、RN7、RN8、RN9	SKY-BKTY01	※7
W R - V	2024/03～	5BA-DG5	SKY-BKHC03	※6
トゥデイ	1993/01～1997/06	JA4、JA5、JW3、JW4	SKY-BKHC01	※1
バモス	1999/06～2018/05	HM1、HM2	SKY-BKHC01	※1
バモスホビオ	2003/04～2018/05	HM3、HM4	SKY-BKHC01	※1
フィット	2007/10～2013/08	GE6、GE7、GE8、GE9	SKY-BKTY01	※7
	2013/09～2020/02	GK3、GK4、GK5、GK6	SKY-BKTY01	※7
	2020/02～	GR3、GR4、GR6、GR8	SKY-BKTY01	※HondaSENING付車は除く ※7
フリード フリードハイブリッド	2008/05～2016/08	GB3、GB4	SKY-BKTY01	※7
	2016/09～2024/06	GB5、GB6、GB7、GB8	SKY-BKTY01	※7
	2024/06～	GT1、GT2、GT3、GT4	SKY-BKHC02	

モビリオ モビリオスパイク	2001/12～2008/06	GK1、GK2	SKY-BKHC01	※1
------------------	-----------------	---------	------------	----

※注意事項

1) SKY-BKHC01

- ※1 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※2 純正ミラーに後席シートベルト警告灯機能付車の場合は、機能が使用出来なくなります。

2) SKY-BKHC02

- ※3 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※4 安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

3) SKY-BKHC03

- ※5 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※6 付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。
また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。

4) SKY-BKTY01

- ※7 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※8 付け根部分の樹脂カバーを一部切取加工をする必要があります。なお、切取加工後には樹脂カバーがブラケットの一部を隠せなくなります。
また、安全装備のセンサーカバーと干渉する場合は、センサーカバーを一部切取加工する必要があります。