

# SKY-LM08X ミツビシ車用ブラケット適合情報

[参考品番]

SKY-BKTY01 = 標準ブラケット

SKY-BKHC02 = MR-KIT05

SKY-BKSZ01 = MR-KIT04A

SKY-BKSZ02 = MR-KIT15

2026年2月20日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
e K カスタム	2013/06～2019/03	B11系	SKY-BKTY01	
e K クロス	2019/03～	B34W、B35W、B37W、B38W	SKY-BKTY01	
e K ワゴン	2013/06～	B11W、B33W、B36W	SKY-BKTY01	
R V R	2006/12～	KE系、KF系	SKY-BKTY01	
アウトランダー	2005/09～2020/12	CW4W、CW5W、CW6W、GF7W、GF8W	SKY-BKTY01	
	2013/01～2017/02	GF系	SKY-BKTY01	
	2017/03～2020/12	GF系	SKY-BKHC02	
アウトランダーPHEV	2012/12～	GN系	SKY-BKTY01	
	2013/01～2017/02	GG系	SKY-BKTY01	
	2017/03～2020/12	GG系	SKY-BKHC02	
エアトレック	2003/01～2009/03	CU2W、CU4W、CU5W	SKY-BKTY01	
ギャランフォルティス スポーツバック	2007/08～2015/04	CY3A	SKY-BKTY01	
	2007/08～2015/04	CY4A、CA6A	SKY-BKTY01	
グランディス	2002/10～2012/10	NA4W	SKY-BKTY01	
コルト	2004/08～2012/10	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、Z27A Z27AG、Z28A	SKY-BKTY01	
コルトプラス	2004/08～2012/10	Z21W、Z22W、Z23W、Z27W	SKY-BKTY01	
デリカD:2	2011/03～	MB15S、MB36S、MB46S	SKY-BKSZ01	
デリカD:5	2006/12～	CV1W、CV2W、CV4W、CV5W	SKY-BKTY01	
トライトン	2006/08～2009/03	KB9T	SKY-BKTY01	
	2024/02～	LC2T	SKY-BKTY01	※自動防眩機能使用不可及び警告灯が点灯する場合あり
パジェロ	2006/01～2019/08	V83W、V88W、V93W、V98W	SKY-BKTY01	
ミラージュ	2012/08～	A03A、A05A	SKY-BKTY01	
ランサー	2003/01～2009/08	CS2A	SKY-BKTY01	
ランサーエクシード	2004/12～2007/05	CS6A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション	2002/12～2007/04	CT9A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション X	2008/06～2015/05	CZ4A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション ワゴン	2005/08～2006/11	CT9W	SKY-BKTY01	
ランサーカーゴ	2002/11～2008/11	CS2V	SKY-BKTY01	
ランサーセディア	2003/01～2007/05	CS5A	SKY-BKTY01	
ランサーセディアワゴン	2003/09～2007/06	CS5W	SKY-BKTY01	
ランサーワゴン	2004/12～2007/06	CS2W	SKY-BKTY01	
デリカミニ	2023/05～2025/10	B34A、B35A、B37A、B38A	SKY-BKTY01	※純正ミラー「後席シートベルト警告灯機能」使用不可
	2025/10～	BA1A、BA2A、BA5A、BA6A	SKY-BKTY01	※純正ミラー「後席シートベルト警告灯機能」使用不可
タウンボックス	2015/03～	DS17W	SKY-BKSZ02	
ミニキャブバン	2015/03～	DS17V	SKY-BKSZ02	
ミニキャブトラック	2014/02～	DS16T	SKY-BKSZ02	

## ※注意事項

### 1) SKY-BKTY01

- ・オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ・取付後、純正ミラーの「後席シートベルト警告灯機能」が使用出来なくなります。

### 2) SKY-BKHC02

- ・安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

### 3) SKY-BKSZ01

- ・ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。
- また、セーフティセンサーカバーと干渉する場合は、セーフティセンサーの樹脂カバーを一部カットする必要があります。

#### 4) SKY-BKSZ02

- ・お取付け後に室内ランプが使用出来なくなる場合があります。