

SKY-LM08X トヨタ車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

- SKY-BKTY01
- SKY-BKHC02
- SKY-BKSZ02

2026年7月1日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
アイシス	2004/09～2017/12	ANM10、ANM15、ZNM10、ZGM11、 ZGM15、ZNM10	SKY-BKTY01	※1
アクア	2011/12～2021/06	NHP10	SKY-BKTY01	※1
	2011/12～2021/06	NHP10	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2021/07～	MXPK10、MXPK11、MXPK15 MXPK16	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
アベンシスセダン アベンシスワゴン	2003/10～2008/12	AZT250、AZT251、AZT255	SKY-BKTY01	※1
アリオン プレミオ	2007/06～2016/05	NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265	SKY-BKTY01	※ミラー一体型ETC車載器付車は除く ※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2016/06～2021/03	NZT260、ZRT260、ZRT261、ZRT265	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
アルファードG アルファードV	2002/05～2008/04	ANH10、MNH10	SKY-BKTY01	※1
アルファード ヴェルファイア	2008/05～2014/12	ANH20、ANH25、GGH10、GGH25、 ATH20	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2015/01～2017/12	AGH30、AGH35、GGH30、GGH35、 AYH30	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2018/01～2023/06	AGH30、AGH35、GGH30、GGH35、 AYH30	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2023/06～	AAHH40、AAHH45、AAHP45、 AGH40	SKY-BKHC02	※3 ※4
I Q	2008/11～2016/03	KGJ10、NGJ10	SKY-BKTY01	※1
イスト	2002/05～2016/04	NCP60、NCP61、NCP65、NCP110、 NCP115、ZSP110	SKY-BKTY01	※1
E Q	2012/09～2012/12	KPJ10	SKY-BKTY01	※1
ヴァンガード	2005/11～2016/08	ACA33	SKY-BKTY01	※1
ウィッシュ	2003/01～2017/12	ANE10、ANE11、ZNE10、ZNE14、 ZGE20、ZGE21、ZGE22、ZGE25	SKY-BKTY01	※1
ヴィッツ ヴィッツハイブリッド	2006/12～2015/05	KSP90、NCP91、NCP95、SCP90、 KSP130、NCP131、NHP130、 NSP130、NSP135	SKY-BKTY01	※1
	2015/06～2020/02	KSP130、NCP131、NHP130、NSP130、 NSP135	SKY-BKTY01	※1
	2015/06～2020/02	KSP130、NCP131、NHP130、NSP130、 NSP135	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※2 ※3
ヴォクシー エスクァイア ノア	2002/08～2007/05	AZR60、AZR65	SKY-BKTY01	※1
	2007/06～2014/01	ZRR70、ZRR75	SKY-BKTY01	※1
	2014/01～2021/12	ZRR80、ZRR85、ZWR80、ZWR85	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2014/01～2021/12	ZRR80、ZRR85、ZWR80、ZWR85	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2022/01～	MZRA90、ZWR90、MZRA95、ZWR95	SKY-BKHC02	※3 ※4
エスティマ エスティマハイブリッド	2006/01～2016/05	ACR50、ACR55、GSR50、GSR55、 AHR20	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2016/06～2019/10	ACR50、ACR55、AHR20	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
MR-S	2002/08～2007/07	ZZW30	SKY-BKTY01	※1
オーリス	2006/10～2018/03	NZE151H、NZE154H、ZRE152H、 ZRE154H、NZE181H、NZE184H、 ZRE186H	SKY-BKTY01	※1
	2006/10～2018/03	NZE151H、NZE154H、ZRE152H、 ZRE154H、NZE181H、NZE184H、 ZRE186H	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4

カムリ カムリハイブリッド	2006/01～2017/06	ACV40、ACV45、AVV50、AXVH70	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2017/07～2023/12	AXVH70	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
カローラルミオン	2007/10～2016/01	NZE151N、ZRE152N、ZRE154N	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
カローラアクシオ カローラフィールダー	2012/04～2017/09	NKE165、NRE160、NRE161、NZE161、 ZNE164、ZRE160	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2012/04～2024/06	NKE165、NRE160、NRE161、NZE161、 ZNE164、ZRE160	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
カローラスポーツ	2018/16～	MZEA12H、NRE210H、NRE214H、 ZWE211H	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
カローラ カローラツーリング	2019/10～	MZEA17、MZEA17、NRE210、 ZRE212、ZWE211、ZWE214、 ZWE215、ZWE219	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
カローラクロス	2021/09～	MXGA10、ZSG10、ZVG11、ZVG13、 ZVG15、ZVG16	SKY-BKHC02	※3 ※4
クラウン クラウンハイブリッド	2008/02～2016/07	ARS200、GRS200、GRS201、GRS202、 GRS203、GRS204、GWS204、 UZS200、ARS210、AWS210、 AWS211、GRS210、GWS210	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2016/08～2018/06	ARS210、AWS210、AWS211、 GRS210、GWS210	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2018/07～2022/07	AZSH20、AZSH21、ARS220、 GRS220、GWS224	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
クラウンマジェスタ	2008/02～2018/06	GWS200、URS206、UZS207、 ARS210、GRS210、GWS214	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
クラウンスポーツ	2023/11～	AZSH36W、AZSH37W	SKY-BKTY01	※1 ※2
クラウンクロスオーバー	2022/09～	AZSH35、TZSH35	SKY-BKHC02	※3 ※4
グランエース	2019/02～	GDH303	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
クルーガーL クルーガーV クルーガーハイブリッド	2006/11～2007/04	ACU20、ACU25、MCU20、MCU25、 MHU28	SKY-BKTY01	※1
S A I	2009/12～2017/11	AZK10	SKY-BKTY01	※1
シエンタ	2003/10～2015/07	NCP81、NCP85	SKY-BKTY01	※1 ※2
	2015/07～2022/08	MHP170、NSP170、NCP175	SKY-BKTY01	※1 ※2
	2015/07～2022/08	MHP170、NSP170、NCP175	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2022/08～	MXPC10、MXPL10、MXPL15	SKY-BKTY01	※1 ※2
C - H R	2016/12～2023/08	NGX10、NGX50、ZYX10、ZYX11	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
C + p o d	2020/12～	RMV12	SKY-BKTY01	※1
G R 8 6	2021/10～	ZN8	SKY-BKTY01	※1
スペイド	2012/07～2016/05	NCP141、NCP145、NSP140、NSP141	SKY-BKTY01	※1
	2016/06～2020/12	NCP141、NCP145、NSP140、NSP141	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
セリカ	2002/08～2006/04	ZZT230、ZZT231	SKY-BKTY01	※1
タウンエース タウンエースバン タウンエーストラック	2020/09～	S403、S413	SKY-BKSZ02	※5 ※6
ハイエース レジアスエース	2004/08～2017/11	GDH200、GDH210、GDH220、 KDH200、KDH210、KDH220、 TRH200、TRH210、TRH220	SKY-BKTY01	※1
	2017/12～	GDH200、GDH210、GDH220、 KDH200、KDH210、KDH220、 TRH200、TRH210、TRH220	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ハイラックスサーフ	2002/11～2009/07	GRN210、KDN210、RZN210、TRN210 VZN210	SKY-BKTY01	※1
ハイラックス	2017/09～	GUN125	SKY-BKTY01	※1
パッソ	2007/01～2010/02	KGC10、KGC15、QNC10	SKY-BKTY01	※1
	2010/02～2016/04	KGC30、KGC35、NGC30	SKY-BKTY01	※1

ハリアー ハリアーハイブリッド	2006/11～2013/07	ACU30、GSU30、MCU30、MHU38	SKY-BKTY01	※1
	2013/12～2017/05	ASU60、ASU65、AVU65、ZSU60、 ZSU65	SKY-BKTY01	※1
	2013/12～2020/05	ASU60、ASU65、AVU65、ZSU60、 ZSU65	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2020/06～	MXUA80	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ピクシスバン	2011/12～	S321M、S331M	SKY-BKSZ02	※5 ※6
ピクシストラック	2011/12～	S500U、S510U	SKY-BKSZ02	※5 ※6
b Z 4 X	2022/5～	XEAM10、XEAM11、XEAM15、 YEAM15	SKY-BKTY01	※1 ※2
ファンカーゴ	2002/08～2005/09	NCP20、NCP21、NCP25	SKY-BKTY01	※1
プリウス	2003/09～2009/05	NHW20	SKY-BKTY01	※1
	2009/05～2015/11	ZVW30	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2015/11～2018/11	ZVW50、ZVW51、ZVW55	SKY-BKTY01	※1
	2015/11～2023/01	ZVW50、ZVW51、ZVW55	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
	2023/01～	MXWH60、MXWH65、ZVW60、 ZVW65	SKY-BKHC02	※3 ※4
プリウス P H V	2012/01～2016/05	ZVW35	SKY-BKTY01	※1
	2017/02～2023/01	ZVW52	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
プリウス α	2014/11～2021/03	ZVW40W、ZVW41W	SKY-BKTY01	※1
	2014/11～2021/03	ZVW40W、ZVW41W	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ブレイド	2007/01～2012/04	AZE154H、AZE156H、GRE156H	SKY-BKTY01	※1
プロボックス サクシード	2002/07～2013/10	NCP50、NCP51、NCP55、NCP58、 NCP59、NLP51	SKY-BKTY01	※1
プロボックスハイブリッド	2014/09～2016/07	NCP16#、NHP16#、NSP16#	SKY-BKTY01	※1
サクシードハイブリッド	2016/08～	NCP160、NCP165、NHP160、NSP160	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ベルタ	2005/11～2014/06	KSP92、SCP92、NCP96	SKY-BKTY01	※1
ポルテ	2004/01～2016/05	NNP10、NNP11、NNP15、NCP141、 NCP145、NSP140、NSP141	SKY-BKTY01	※1
	2016/06～2020/12	NCP141、NCP145、NSP140、NSP141	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
マーク X	2006/12～2016/10	GRX120、GRX121、GRX125、 GRX130、GRX133、GRX135	SKY-BKTY01	※1
	2016/11～2019/12	GRX130、GRX133、GRX135	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
マーク X ジオ	2007/09～2013/11	ANA10、GGA10、ANA15	SKY-BKTY01	※1
ヤリス	2020/02～	MXPA10、MXPA15、MXPH10、 MXPH14、MXPH15、MXPH17、 KSP210	SKY-BKTY01	※1
	2020/02～	MXPA10、MXPA15、MXPH10、 MXPH14、MXPH15、MXPH17、 KSP210	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ヤリスクロス	2020/08～	MXPB10、MXPB15、 MXPJ10、MXPJ15	SKY-BKTY01	※1
	2020/08～	MXPB10、MXPB15、 MXPJ10、MXPJ15	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
G R ヤリス	2020/09～	GXPA16、MXPA16	SKY-BKTY01	※1
	2020/09～	GXPA16、MXPA16	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ラウム	2003/05～2011/10	NCZ20、NCZ25	SKY-BKTY01	※1
ラクティス	2005/10～2016/09	NCP100、NCP105、SCP100、 NCP120、NCP122、NCP125、 NSP120、NSP122	SKY-BKTY01	※1
ラッシュ	2006/01～	J200、J210	SKY-BKTY01	※1
ランドクルーザー 7 0	2023/11～	GDJ76W	SKY-BKTY01	※1
ランドクルーザー 2 0 0	2007/09～2017/08	UZJ200、URJ202	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
	2015/08～2021/07	UZJ200、URJ202	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ランドクルーザー 2 5 0	2024/04～	GDJ250W、TRJ250W	SKY-BKTY01	※1 ※2
ランドクルーザー 3 0 0	2021/08～	FJA300W、VJA300W	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
ランドクルーザー プラド 1 2 0	2006/10～2009/09	GRJ120、KDJ120、TRJ120	SKY-BKTY01	※1

ランドクルーザープラド	2009/08～2017/08	GDJ150、GRJ150、TRJ150	SKY-BKTY01	※Gentex製AHBセンサー一体型ミラー付車は除く ※1
1 5 0	2009/08～2024/04	GDJ150、GRJ150、TRJ150	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4
R A V 4	2005/11～2016/08	ACA31、ACA36	SKY-BKTY01	※1
R A V 4 P H E V	2019/04～2025/12	AXAH52、MXAA52、AXAH54、AXAP54 MXAA54	SKY-BKHC02	※ToyotaSafetySense付車に限る ※3 ※4

※注意事項

1) SKY-BKTY01

- ※1 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※2 安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

2) SKY-BKHC02

- ※3 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※4 安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

3) SKY-BKSZ02

- ※5 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※6 ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。
また、セーフティセンサーカバーと干渉する場合は、セーフティセンサーの樹脂カバーを一部カットする必要があります。