

SKY-LM08X ミツビシ車用ブラケット適合情報

[ブラケット品番]

- SKY-BKTY01
- SKY-BKHC02
- SKY-BKSZ01
- SKY-BKSZ02

2026年7月2日現在

車種	年式	型式	ブラケット	備考
e K カスタム	2013/06～2019/03	B11W	SKY-BKTY01	※AHBセンサー一体純正ミラー無車に限る
e K クロス	2019/03～	B34W、B35W、B37W、B38W	SKY-BKTY01	
e K ワゴン	2013/06～	B11W、B33W、B36W	SKY-BKTY01	
R V R	2010/02～	GA3W、GA4W、	SKY-BKTY01	
アウトランダー	2005/09～2020/12	CW4W、CW5W、CW6W、GF7W、GF8W	SKY-BKTY01	
	2012/10～2017/02	GF7W、GF8W	SKY-BKTY01	
	2017/03～2020/12	GF7W、GF8W	SKY-BKHC02	※3
アウトランダー P H E V	2021/12～	GN0W	SKY-BKTY01	
	2013/01～2017/02	GG2W	SKY-BKTY01	
	2017/03～2020/12	GG2W、GG3W	SKY-BKHC02	※3
エアトレック	2003/01～2005/09	CU2W、CU4W、CU5W	SKY-BKTY01	
ギャランフォルティス	2007/08～2015/04	CY3A、CY4A、CY6A	SKY-BKTY01	
ギャランフォルティス スポーツバック	2008/12～2015/04	CX3A、CX4A、CX6A	SKY-BKTY01	
グランディス	2003/05～2009/03	NA4W	SKY-BKTY01	
コルト	2002/11～2012/10	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、 Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	SKY-BKTY01	
コルトプラス	2004/10～2012/10	Z21W、Z22W、Z23W、Z24W、Z27W、 Z27WG	SKY-BKTY01	
デリカ D：2	2011/03～2020/12	MB15S、MB36S、MB46S	SKY-BKSZ01	※4
デリカ D：5	2007/01～	CV1W、CV2W、CV4W、CV5W	SKY-BKTY01	
トライトン	2006/08～2009/03	KB9T	SKY-BKTY01	
	2024/02～	LC2T	SKY-BKTY01	※1
パジェロ	2006/10～2019/08	V83W、V87W、V88W、V93W、V97W、 V98W	SKY-BKTY01	
ミラージュ	2012/08～2023/08	A03A、A05A	SKY-BKTY01	
ランサー ランサーエクシード	2003/02～2009/08	CS2A、CS5A、CS6A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション	2003/01～2007/04	CT9A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション X	2007/10～2015/09	CZ4A	SKY-BKTY01	
ランサーエボリューション ワゴン	2005/08～2006/11	CT9W	SKY-BKTY01	
ランサーカーゴ	2003/01～2008/12	CS2V	SKY-BKTY01	
ランサーセディア	2000/05～2003/02	CS2A、CS5A	SKY-BKTY01	
ランサーセディアワゴン	2000/11～2003/02	CS5W	SKY-BKTY01	
ランサーワゴン	2003/02～2007/08	CS2W、CS5W	SKY-BKTY01	
デリカミニ	2023/05～2025/10	B34A、B35A、B37A、B38A	SKY-BKTY01	※2
	2025/10～	BA1A、BA2A、BA5A、BA6A	SKY-BKTY01	※2
タウンボックス	2015/03～	DS17W	SKY-BKSZ02	※5
ミニキャブバン	2015/03～2026/04	DS17V	SKY-BKSZ02	※5
ミニキャブトラック	2014/02～2026/01	DS16T	SKY-BKSZ02	※5

※注意事項

1) SKY-BKTY01

- ※1 オプションの自動防眩インナーミラー及び自動防眩ドアミラー機能付車の場合は、機能が使用出来なくなり警告灯が点灯する場合があります。
- ※2 取付後、純正ミラーの「後席シートベルト警告灯機能」が使用出来なくなります。

2) SKY-BKHC02

※3 安全装備のセンサーカバー干渉対策ブラケットです。

3) SKY-BKSZ01

※4 ブラケット付け根部分の樹脂カバーを一部カットする必要があります。

また、セーフティセンサーカバーと干渉する場合は、セーフティセンサーの樹脂カバーを一部カットする必要があります。

4) SKY-BKSZ02

※5 お取付け後に室内ランプが使用出来なくなる場合があります。